

Ford Willys	Escort Ghia, XR3	83>93	Te.
Ford Willys	Verona Glx	90>92	Te.
Ford Willys	Fiesta (Importado) 1.6 XR2, Turbo	76>96	Te.
Ford Willys	Sierra 2.3, XR4, Escort (Argentino)	85>	Te.
Ford Willys	Sierra 2.3, XR4, Escort (Argentino)	85>	Te.
Ford Willys	Escort 1.1, 1.3, C, Cl, Clx, Ghia, L, Gl	80>90	Te.
Ford Willys	Escort 1.3, S. Wagon, Cabrio	80>90	Te.
Ford Willys	Escort 14, C, Cl, Clx, Ghia, S. Wagon, Cabrio	80>90	Te.
Ford Willys	Escort 16D, L, Gl, C, Cl, Cabrio, SW	80>90	Te.
Ford Willys	Escort 16D, Ghia, XR3	80>90	Te.
Ford Willys	Escort 1.6 Rs Turbo	80>85	Te.
Ford Willys	Escort 1.8 D, C, Cl, Ghia, S. Wagon	86>90	Te.
Ford Willys	Orion 1.3, 1.4, 1.6, 1.8	83>85	Te.
Ford Willys	Sierra 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, l, Cl, Gl, D, Ghia	82>93	Te.

MONTADORA	APLICAÇÃO E MODELO	ANO	FREIO
-----------	--------------------	-----	-------



SENSORES DE ALARME PARA PASTILHAS DE FREIO

Denominação Cabo de Alame para Desgaste da Pastilha

D.W.G.n° P4.002.023